Eine Vielzahl von weiteren Unterweisungsmaterialien in Leichter Sprache finden Sie auf dem BGW-Lernportal unter:

www.bgw-lernportal.de/ unterweisung-werkstatt

Sauberkeit und Haut-Schutz für die Hände

Ein Plan in Leichter Sprache

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Metall-Werkstatt





Tipps für gesunde Hände

Hände waschen. So machen Sie es richtig:



Hände eincremen. So machen Sie es richtig:



Tipps zum Hände-Waschen:

Dann müssen Sie die Hände waschen:

- Vor der Pause.
- Nach der Toilette.
- Wenn die Hände schmutzig sind.

Welche Seife ist richtig?

- Flüssig-Seife ist gut. Waschen Sie die Hände mit Flüssig-Seife.
- Handwasch-Paste ist schlecht.
 In der Paste sind kleine Körner,
 die den Schmutz abreiben.
 Die Körner machen die Haut kaputt.
 Benutzen Sie keine Handwasch-Paste.

Trocken Sie die Hände ab:

Benutzen Sie dazu weiche Einmal-Handtücher.

Creme ist gut für die Haut.

Tipp: Cremen Sie die Hände öfter am Tag ein. Am Besten: 4 mal am Arbeits-Tag.

Welche Creme ist richtig?

- Schutz-Creme schützt die Haut.
 Dann brauchen Sie Schutz-Creme:
 Bei der Arbeit.
 Immer nach dem Hände waschen.
- Pflege-Creme pflegt die Haut.
 Dann brauchen Sie Pflege-Creme:
 Wenn die Arbeit zu Ende ist.

Kühl-Mittel und Schmier-Mittel, kurz: KSS

Kühl-Mittel und Schmier-Mittel sind schlecht für die Haut. Manchmal sind Kühl-Mittel und Schmier-Mittel sehr flüssig. Sie können in die Augen spritzen. Das ist schlecht für die Augen.

So schützen Sie sich:

- Benutzen Sie eine spezielle Schutz-Creme für die Hände und Arme.
- Eine Schutz-Brille schützt die Augen.

Manchmal sind Handschuhe verboten

Handschuhe sind wichtig.

Sie schützen Ihre Haut.

Aber an bestimmten Maschinen sind Handschuhe gefährlich, weil sie hängen bleiben können.

Das gilt für alle Maschinen, die sich drehen. Zum Beispiel Flex, Schleif-Maschine oder Bohr-Maschine.

An diesen Maschinen dürfen Sie keine Handschuhe tragen





Arbeit am Schweiß-Gerät

Beim Schweißen entstehen schädliche Dinge:

- Sehr helles Licht
- Hitze und Funken

Das ist schlecht für die Augen und schlecht für die Haut.

So schützen Sie sich beim Schweißen:

• Arme und Beine:

Tragen Sie Kleidung mit langen Ärmeln und langen Hosen-Beinen.

• Freie Haut-Stellen:

Manche Körperteile kann man nicht mit Kleidung schützen. Zum Beispiel das Gesicht. Dann schützt bestimmte Sonnen-Creme.

• Die Augen:

Tragen Sie einen Helm mit Gesichts-Schutz.

• Die Hände:

Tragen Sie Schweißer-Handschuhe.

Plan für Sauberkeit und Haut-Schutz der Hände

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Metall-Werkstatt

